

SYMBOL





REVISION	PART NO.
A	Z8M

NOTE:
1) SEALS BUNA-N
2) CXCD XAN CARTRIDGE:
NON-ADJUSTABLE, 30 PSI
CRACKING PRESSURE ± 3PSI





T-10A CAVITY
.031 L.S. DEPTH
TYP. (2) PLACES





SAE-12 PORTS
TYP. (2) PLACES





1.12 DIA.

.41 DIA. THRU
MOUNTING HOLE
TYP (6) PLACES

ITEM	PART NO.	PART NAME	QTY
2	CXCD XAN	SIDE TO NOSE CHECK VALVE	2
1	151-809-003	BODY	1

OUTLINE & ASSEMBLY

LTR	REVISION	DATE	DRN	CHK	REL
A	ITEM #2 WAS CXCD XCN	18SEP97	MAE		8140

DIMENSION TOL
.XX = +/- .015
.XXX = +/- .005
MACHINING STANDARD S-100
ANGLE TOL +/- 1°
FINISH 80
REMOVE ALL BURRS .005 MAX. BREAK

TITLE: DIRECT MOUNTED CROSS PORT RELIEF MANIFOLD

SCALE	REF	MATERIAL
1 : 2	YRDU LAN BL	ALUMINUM

DRAWN	CHECK	RELEASE	HEAT TREAT & FINISH
MAE		8077	
DATE 29JUL97	DATE	DATE 29JUL97	

REVISION	PART NO.
A	Z8M

sun hydraulics CORPORATION
1500 WEST UNIVERSITY PKWY
SARASOTA, FLORIDA 34243, USA
TELEPHONE (941) 362-1200